

**Общество с ограниченной ответственностью**  
**«Центр экспертизы промышленной безопасности»**

350072, г. Краснодар  
ул. Ростовское Шоссе, 14  
тел./факс: (861) 279-06-60



ИНН 2312106454  
КПП 231201001  
ОГРН 1032307184370

г. Краснодар

«02» февраля 2015 г.

**Акт**  
**оценки соответствия лифта в течение назначенного срока службы в форме**  
**периодического технического освидетельствования**  
**(электрического)**

Мною, специалистом (экспертом) Руденко А.В. проверены предъявленные протоколы аккредитованной испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.27ЛФ53 после проведения оценки соответствия лифта.

Проводилось периодическое техническое освидетельствование в присутствии представителей:

- специализированной лифтовой организации

И.И. Мухомин Чернов В.В. ЗАО «Солнечные лифты»  
должность ФИО наименование организации

- представителя владельца лифта

Директор Покровский А.В. ООО «Краснодар-Сити»  
должность ФИО наименование организации

- специалиста испытательной лаборатории

Руденко А.В. Мухомин В.В. ООО «ЦЭПБ» г. Краснодар  
должность ФИО наименование организации

лифта идентификационный (зав., рег. и др.) номер 119908  
установленного по адресу:

г. Краснодар, ул. Кипарисовая 143

в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации» и ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке».

**1 Результат**

**периодического технического освидетельствования**

При периодическом техническом освидетельствовании выявлено: \*

№ п/п	Выявленные нарушения и дефекты	Пункт и наименование нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	2	3	4
1	Не обнаружены нарушения в работе оборудования лифта на 7-м этаже.	инструкция по эксплуатации	
2	Неисправное освещение в Л.П.		

№ п/п	Выявленные нарушения и дефекты	Пункт и наименование нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	2	3	4

## 2 Заключение

### о результатах периодического технического освидетельствования лифта

- 2.1. Эксплуатация лифта (не) соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».
- 2.2. Результаты визуального и измерительного контроля установки оборудования лифта положительные (отрицательные).
- 2.3. Лифт функционирует во всех режимах исправно, кроме \_\_\_\_\_
- 2.4. Устройства безопасности лифта функционируют исправно, кроме \_\_\_\_\_
- 2.5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (отрицательные).
- 2.6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и тормозной системы положительные (отрицательные).

## 3. Рекомендации

- 3.1. Владельцу лифта:  
 - обеспечить проведение обследования лифта на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»  
 - привести в соответствие лифтовое оборудование требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (статья 6 п. 5.5.) в срок до «15» февраля 2020 г.

3.2. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Специалист (эксперт)

Специалист испытательной лаборатории (центра)



\_\_\_\_\_ / Яковлев В.В. /  
 подпись / Ф.И.О.

## 4. С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

-представитель владельца лифта \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 подпись / Ф.И.О.

-представитель специализированной лифтовой организации \_\_\_\_\_ / Деревянко В.В. /  
 подпись / Ф.И.О.

\*Согласно п. 5.10 ГОСТ Р 53783-2010 при выявлении нарушений и дефектов, влияющих на безопасную эксплуатацию лифта, владелец лифта обеспечивает выполнение мероприятий по устранению нарушений или дефектов. Организация, допустившая нарушения или дефекты, после их устранения уведомляет об этом владельца и повторно обращается в орган по сертификации для проведения повторного технического освидетельствования. Орган по сертификации проводит повторное техническое освидетельствование в объеме проверки устранения ранее выявленных нарушений или дефектов, испытаний и проверок (в случае замены узлов и механизмов лифта, указанных в п. 5.7 ГОСТ Р 53783-2010) и проверки функционирования лифта во всех режимах, предусмотренных руководством по эксплуатации, если срок проведения повторного технического освидетельствования не превышает 30 дней со дня периодического технического освидетельствования. При несоблюдении указанного срока лифт подвергают освидетельствованию в объеме периодического технического освидетельствования. При положительных результатах повторного технического освидетельствования специалист органа по сертификации делает запись в паспорте и повторно выдает акт периодического технического освидетельствования лифта. При этом срок следующего периодического технического освидетельствования устанавливается от даты повторного технического освидетельствования.

*Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего периодического технического освидетельствования лифта.*